

Autoservis Zdeněk Narovec
Semošice 29
34601 Horšovský Týn
Telefon: +420777022898
Fax:
E-mail: na.zdenek@seznam.cz
Web: www.autoservisnarovec.cz



24.04.2025

Vozidlo: Land-Rover Discovery 5.0i V8 32V (L319)
Kód motoru: PN508 (AJ133)
Rok výroby: 09-16
Stav kilometrů:
Poznávací značka:
VIN:
zkontroloval: 24.04.2025 16:25:02 / Standard

Chybový kód / Podvozek / vzduchové odpružení CAN

3 Chyba

Chybový kód: C1A13-64 / (Originální chybový kód:C1A13)
Výfukový elektromagnetický ventil

Chybná funkce.
Chybový kód: C1A27-12 / (Originální chybový kód:C1A27)
Kompresor

Chybné napájecí napětí.
Chybový kód: C1A20-64 / (Originální chybový kód:C1A20)
Tlakový zásobník

příliš malý nárůst tlaku při tlakování zásobníku